
















1.
5
2
3
4
1
30% Nm


2.
5
2
3
4
1
60% Nm


3.
5
2
3
4
1
100% Nm